

3.5 Обслуживающий персонал



Управлять установкой имеет право только квалифицированный и авторизированный обученный персонал. Не обученным рабочим запрещается управлять оборудованием.

Необходимая рабочая сила для управления установкой:
в утренней и вечерней смене:

2 рабочих для внутризаводских перевозок (загружать и выгружать грузовики)

Итого (при трёхсменном производстве): 4 рабочих

Итого (при непрерывной рабочей неделе): 5 рабочих

в каждой смене:

3 рабочих для обслуживания установки по измельчению старых шин (1 х загрузка установки, 1 х упаковка резиновой муки, 1 х контроль)

2 рабочих для технического обслуживания (2 сварщика - 1 человек постоянно сваривает/шлифует - 1 человек сваривает или подмена)

1 рабочий для управления криогенной установкой

Итого (при трёхсменном производстве): 18 рабочих

Итого (при непрерывной рабочей неделе): 24 рабочих

Дополнительно требуются работники в управлении.